# Untersuchungsbefund Nr. 9198/1/24

vom 21.10.2024/Lo/gie

asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

Auftraggeber:

Peute Baustoff GmbH

Peutestraße 79 20539 Hamburg

Prüfauftrag:

Untersuchung von Eisensilikatgestein

gemäß DIN EN 13383-2

"Wasserbausteine - Teil 2: Prüfverfahren"

und gemäß TLW 2022

"Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW)"

Ausgabe 2022

Lieferwerk:

Hamburg, Peutestraße

Herkunft:

Aurubis AG, Hamburg

**Gesteinsart:** 

Eisensilikatgestein CUS

Lieferkörnung:

Wasserbausteine CP 45/125 Wasserbausteine CP 63/180 Wasserbausteine CP 90/250

Wasserbausteine LMA 5/40, LMB 5/40 Wasserbausteine LMA 10/60, LMB 10/60

Probenahmedatum:

siehe folgende Seiten

Entnahmestelle:

Halde, Peutestraße

Anforderungen:

DIN EN 13383-1:2002 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen"

TL W 2022 "Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine

(TL W)", Ausgabe 2022

Dieser Untersuchungsbefund umfasst 4 Seiten.

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

### 1. Steingrößenverteilung

Prüfverfahren: DIN EN 13383-2:2002 "Wasserbausteine - Teil 2: Prüfverfahren" - Trockensiebung

Lieferkörnung Probe Probenahme am Probenmenge	28.00	CP 45/125 6053 28.06.2023 264 kg		CP 63/180 9198 02.10.2024 401 kg		CP 90/250 9198 02.10.2024 677 kg	
Siebgröße			bdurchg	ang [M%]		,	
[mm]	lst	Soll	lst	Soll	lst	Soll	
360	100	-	100	-	100	100*	
250	100	-	100	100*	100	90 - 100	
180	100	100*	100	90 - 100	61	_	
125	100	90 - 100	92	-	6	0 - 50	
90	75	-	22	0 - 50	0	0 - 15	
63	15	0 - 50	0	0 - 15	0	_	
45	1	0 - 15	0	-	0	0-5	
31,5	0	-	0	0 - 5	0	_	
22,4	0	0 - 5	0	-	0	_	
16,0	0	-	0	-	0	_	
Bemessungsgröße D₅0 (gem. MAR 2008, Anlage 4.1-1) [mm]	78	-	103	-	167	500	

<sup>\*</sup> gemäß TL W 2022

#### 2. Massenverteilung

Prüfverfahren: DIN EN 13383-2:2002 "Wasserbausteine - Teil 2: Prüfverfahren" - Referenzverfahren

Lieferkörnung Probe	LMA : 919		LMA 10/60 9198		
Probenahme am	02.10.	2024	02.10	.2024	
Probenmenge Masse		200 St	eine eichter als St		Steine
[kg]		Ist	Soll	eingewicht [i	VI70] Soll
120		100		100	97 - 100
80		100	97 - 100	100	-
60		100	-	99	70 - 100
40		95	70 - 100	86	-
30		80	-	62	-
15		39	-	7	-
10		19	-	2	0 - 10
5		6	0 - 10	0	-
3		1	-	0	-
2		0	-	0	0-2
1,5		0	0 - 2	0	-
Durchschnittliche Masse M <sub>em</sub> (gem. DIN EN 13383-2, Abschnitt 6)	[kg]	13,2	10 - 20	24,0	20 - 35
Bemessungsgröße G₅₀ (gem. MAR 2008, Anlage 4.1-1)	[kg]	18,2	-	26,4	-

Dipl.-Ing. Lüthje

Dipl.-Ing. Heinrichs

Prüfstellenleitung: Dipl.-Ing. Steiniger

# Seite 3 zum Untersuchungsbefund Nr. 9198/1/24 vom 21.10.2024

# asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

Lieferkörnung Probe Probenahme am Probenmenge	LMB 919 02.10. 200 S	98 2024 teine	LMB 10/60 9198 02.10.2024 201 Steine		
Masse				eingewicht [M	
[kg]		lst	Soll	lst	Soll
120		100	-	100	100*
80		100	100*	100	
60	100	-	99	70 - 100	
40		95	70 - 100	86	_
30		80	-	62	_
15		39	-	7	_
10		19	-	2	0 - 10
5		6	0 - 10	0	-
3		1	-	0	_
2		0	-	0	0-2
1,5		0	0 - 2	0	
Durchschnittliche Masse M <sub>em</sub> (gem. DIN EN 13383-2, Abschnitt 6)	[kg]	13,2	***	24,0	-
Bemessungsgröße G₅₀ (gem. MAR 2008, Anlage 4.1-1)	[kg]	18,2	-	26,4	-

<sup>\*</sup> gemäß TL W 2022

### 3. Steinform

Prüfverfahren: DIN EN 13383-2:2002 "Wasserbausteine-Teil 2: Prüfverfahren", Abschnitt 7

"Bestimmung der Kornform"

Lieferkörnung	Probenahme	Probe	lst [M%]	Soll [M%]	Kategorie
CP 45/125	28.06.2023	6053	11	≤ 20	LTA
CP 63/180	02.10.2024	9198	12	≤ 20	LTA
CP 90/250	02.10.2024	9198	10	≤ 20	LT₄
LMA 5/40, LMB 5/40	02.10.2024	9198	3	≤ 20	LTA
LMA 10/60, LMB 10/60	02.10.2024	9198	0	≤ 20	LT <sub>A</sub>

Prüfstellenleitung: Dipl.-Ing. Steiniger Dipl.-Ing. Lüthje Dipl.-Ing. Heinrichs Seite 4 zum Untersuchungsbefund Nr. 9198/1/24 vom 21.10.2024



Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

## 4. Beurteilung

Die untersuchten Wasserbausteine erfüllen hinsichtlich der geprüften Parameter die Anforderungen der DIN EN 13383-1:2002 sowie der "Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine TLW", Ausgabe 2022.

asphalt-labor

Arno J. Hinrighsen GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Lobach Prüfstellenleitung

# Untersuchungsbefund Nr. 6442/23

vom 11.09.2023/Lo/gie

# asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

Auftraggeber:

Peute Baustoff GmbH

Peutestraße 79 20539 Hamburg

Prüfauftrag:

Untersuchung von Eisensilikatgestein

gemäß DIN EN 13383-2

"Wasserbausteine - Teil 2: Prüfverfahren"

und gemäß TLW 2022

"Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW)"

Ausgabe 2022

Lieferwerk:

Hamburg, Peutestraße

Herkunft:

Aurubis AG, Hamburg

**Gesteinsart:** 

Eisensilikatgestein CUS

Lieferkörnung:

Wasserbausteine CP 45/125 Wasserbausteine CP 63/180 Wasserbausteine CP 90/250

Wasserbausteine LMA 5/40, LMB 5/40 Wasserbausteine LMA 10/60, LMB 10/60

Probenahmedatum:

siehe folgende Seiten

Entnahmestelle:

Halde, Peutestraße

Anforderungen:

DIN EN 13383-1:2002 "Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen"

TL W 2022 "Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine

(TL W)", Ausgabe 2022

Dieser Untersuchungsbefund umfasst 6 Seiten.

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

# 1. Steingrößenverteilung

Prüfverfahren: DIN EN 13383-2:2002 "Wasserbausteine - Teil 2: Prüfverfahren" - Trockensiebung

Lieferkörnung Probe Probenahme am Probenmenge Siebgröße	6 28.0	45/125 053 6.2023 4 kg	6 28.0 44	63/180 053 6.2023 7 kg jang [M%	CP 90/250 6053 28.06.2023 704 kg	
[mm]	lst	Soll	lst	Soll	lst	Soll
360	100	_	100	_	100	100*
250	100	_	100	100*	100	90 - 100
180	100	100*	100	90 - 100	88	_
125	100	90 - 100	86	-	26	0 - 50
90	75	_	18	0 - 50	3	0 - 15
63	15	0 - 50	2	0 - 15	0	
45	1	0 - 15	0	_	Ō	0 - 5
31,5	0	_	0	0 - 5	Ō	
22,4	0	0 - 5	0	_	Ö	_
16,0	0	-	0	-	Ō	_
Bemessungsgröße D <sub>50</sub> [mm] (gem. MAR 2008, Anlage 4.1-1)	78	-	105	-	144	-

<sup>\*</sup> gemäß TL W 2022

### 2. Massenverteilung

Prüfverfahren: DIN EN 13383-2:2002 "Wasserbausteine - Teil 2: Prüfverfahren" - Referenzverfahren

Lieferkörnung Probe Probenahme am Probenmenge	LMA 605 28.06. 200 St	53 2023 teine	LMA 10/60 6442 25.08.2023 200 Steine		
Masse			eichter als St	eingewicht [	M%]
[kg]	9 12 11	<u> </u> Ist	Soll	lst	Soll
120		100	_	100	97 - 100
80		100	97 - 100	100	_
60	98	-	100	70 - 100	
40		96	70 - 100	86	-
30		85	_	64	_
15		39	-	10	-
10		22	-	1	0 - 10
5		5	0 - 10	0	-
3		1	-	0	-
2		0	<u>.</u>	0	0 - 2
1,5		0	0 - 2	0	-
Durchschnittliche Masse M <sub>em</sub> (gem. DIN EN 13383-2, Abschnitt 6)	[kg]	12,8	10 - 20	22,9	20 - 35
Bemessungsgröße G50 (gem. MAR 2008, Anlage 4.1-1)	[kg]	18,3	-	26,3	-

vom 11.09.2023

# asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

Lieferkörnung Probe Probenahme am Probenmenge	LMB 609 28.06. 200 S	53 2023 teine	LMB 10/60 6442 25.08.2023 200 Steine		
Masse				eingewicht [M.	1 ~
[kg]		lst	Soll	lst	Soll
120		100	-	100	100*
80		100	100*	100	_
60		98	-	100	70 - 100
40		96	70 - 100	86	
30		85	_	64	_
15		39	_	10	_
10		22	-	1	0 - 10
5		5	0 - 10	Ö	" -
3		1	_	Ö	_
2	0	-	Ö	0-2	
1,5		0	0 - 2	Ö	_
Durchschnittliche Masse M <sub>em</sub> (gem. DIN EN 13383-2, Abschnitt 6)	[kg]	12,8	-	22,9	-
Bemessungsgröße G <sub>50</sub> (gem. MAR 2008, Anlage 4.1-1)	[kg]	18,3		26,3	-
(gem. MAR 2008, Anlage 4.1-1) * gemäß TL W 2022	[1/9]	10,3		20,3	_

<sup>&</sup>quot; gemäß TL W 2022

# 3. Steinform

Prüfverfahren: DIN EN 13383-2:2002 "Wasserbausteine-Teil 2: Prüfverfahren", Abschnitt 7 "Bestimmung der Kornform"

Lieferkörnung	Probenahme	Probe	lst [M%]	Soll [M%]	Kategorie
CP 45/125	28.06.2023	6053	11	≤ 20	LTA
CP 63/180	29.11.2022	6053	15	≤ 20	LTA
CP 90/250	28.06.2023	6053	7	≤ 20	LT <sub>A</sub>
LMA 5/40, LMB 5/40	28.06.2023	6053	2	≤ 20	LTA
LMA 10/60, LMB 10/60	25.08.2023	6442	2	≤ 20	LT <sub>A</sub>

#### Seite 4

# zum Untersuchungsbefund Nr. 6442/23

vom 11.09.2023

# asphalt-labor

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

## 4. Rohdichte und Wasseraufnahme

Prüfverfahren: DIN EN 13383-2:2002 "Wasserbausteine-Teil 2: Prüfverfahren", Abschnitt 8 "Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme"

## 4.1 Rohdichte

Probe 5381/23, Probenahme vom 20.03.2023

Einzelwerte (Mg/m³): 3,60 - 3,57 - 3,73 - 3,65 - 3,86

3,79 - 3,67 - 3,73 - 3,64 - 3,74

Mittelwert: 3,70 Mg/m<sup>3</sup>

## 4.2 Wasseraufnahme

Probe 5381/23, Probenahme vom 20.03.2023

Einzelwerte (%): 0,2 - 0,4 - 0,2 - 0,1 - 0,2

0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,4 - 0,0

Mittelwert:

0,2 %

Kategorie:

 $WA_{0.5}$ 

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e. V.

# Seite 5 zum Untersuchungsbefund Nr. 6442/23

asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.KG

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

# 5. Frost-Tau-Wechselbeständigkeit

vom 11.09.2023

Prüfverfahren: DIN EN 13383-2 "Wasserbausteine-Teil 2: Prüfverfahren", Abschnitt 9

"Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel"

Probe 3395/22, Probenahme vom 28.02.2022

Schäden in Form von Rissen, Risserweiterungen, Rissverlängerungen oder Zerfallserscheinungen sind während des Frost-Tau-Wechselversuchs nicht aufgetreten.

Absplitterungen Einzelwerte F (%):

0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0

0,1 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0.0

Absplitterungen Mittelwert F (%):

0,0 %

Kategorie:

 $FT_A$ 

Soll gemäß TLW 2022:

 $FT_A$ 

# 6. Widerstand gegen Brechen (Druckfestigkeit)

Prüfverfahren: DIN EN 1926 "Prüfung von Naturstein, Bestimmung der Druckfestigkeit" - Anhang A

Probe 3395/22, Probenahme vom 28.02.2022

		Abmes	sungen						
Probe-	Prüf-	d	h*	Masse	Volumen	Dichte	Fläche	Bruchlast	Druckfestigkeit
Nr.	tag	[mm]	[mm]	[Mg]	m³	[Mg/m³]	[mm²]	[KN]	[MPa]
11	16.03.22	49,0	49,6	0,0003471	0,0000935	3,71	1885,7	456	241,81
2	16.03.22	49,1	50,5	0,0003653	0,0000956	3,82	1893,4	443	233,96
3	16.03.22	49,2	50,2	0,0003495	0,0000954	3,66	1901,2	603	317.17
4	16.03.22	49,1	50,3	0,0003595	0,0000952	3,77	1893,4	301	158,97
5	16.03.22	49,1	49,2	0,0003660	0,0000932	3,93	1893,4	403	212,84
6	16.03.22	49,2	50,1	0,0003537	0,0000952	3,71	1901.2	300	157,80
7	16.03.22	48,3	50,6	0,0003447	0,0000927	3,72	1832,2	304	165,92
8	16.03.22	48,8	49,9	0,0003445	0,0000933	3,69	1870,4	352	188,20
9	16.03.22	48,8	49,5	0,0003418	0,0000926	3,69	1870,4	403	215,46
10	16.03.22	48,9	50,4	0,0003593	0,0000947	3,80	1878,1	358	190,62
								Max.	317,17
Min								Min	157,80
Mittlere D	ruckfestigk	ceit von 9	Messpro	ben nach Aus	sonderung de	s niedrigste	en Wertes	(Probe 6)	213,9

h\*: Höhe nach Schleifen (beide Seiten geschnitten und geschliffen)

Kategorie:

CS<sub>80</sub>

Soll gemäß TLW 2022:

CS<sub>80</sub>

Telefax (0 45 54) 99 20 30

# Seite 6 zum Untersuchungsbefund Nr. 6442/23 vom 11.09.2023

Anerkannte Prüfstelle gemäß "RAP Stra" für alle Arten von Baustoffprüfungen an Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau.

## 7. Eluatuntersuchung

Probe 5381/23, Probenahme vom 20.03.2023

Die Untersuchungen erfolgten durch die Eurofins Umwelt Nord GmbH, Schwentinental (Prüfberichtsnummer AR-23-XF-001326-01 vom 11.04.2023).

Zusammenfassend wurden folgende Ergebnisse festgestellt:

Parameter	Einheit	Labor Nr. 5381	Soll gemäß TLW 2022
Kupfer (Cu)	mg/l	0,010	< 0,05

### 8. Beurteilung

Die untersuchten Wasserbausteine erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13383-1:2002 sowie der "Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine TLW", Ausgabe 2022.

asphalt-labor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Lobach Prüfstellenleitung